

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION

AVERTISSEMENTS AGRICOLES® "AQUITAINE"

GRANDES CULTURES

DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT PROTECTION DES VÉGÉTAUX Chemin d'Artigues - 33152 CENON CEDEX Tél. 56 86 22 75 Régisseur de Recettes D.R.A.F. AQUITAINE CCP BORDEAUX 6801 - 16 A C.P.P.A.P. N° 1859 AD BULLETIN TECHNIQUE imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles Directeur-Gérant : A. GRAVAUD PUBLICATION PÉRIODIQUE

ABONNEMENT ANNUEL: 300 F

------ BULLETIN TECHNIQUE N° 2 ------- N° ISSN 0763-7314---

JEUDI 9 MARS 1989

COLZA:

* MELIGETHES: SURVEILLER LEUR ACTIVITE EN CULTURE DES LE STADE D1.

CONSULTEZ NOTRE FICHE "RAVAGEURS".

COLZA :


La plupart des parcelles de notre région est au stade montaison.

MELIGETHES

L'expérience des campagnes précédentes montre que le méligèthe constitue le principal ravageur du colza en Aquitaine. Sa nuisibilité est due à l'alimentation des adultes qui, pour se nourrir de grains de pollen, percent les fleurs encore en boutons, provoquant ainsi leur avortement. Dès que les premières fleurs sont épanouies l'activité des adultes se porte sur les étamines dégagées, et n'engendre plus aucun dégât.

Leur arrivée en culture s'est produite il y a 15 jours en Pyrénées Atlantiques, il y a 8 jours en Dordogne.

La décision d'une application insecticide se raisonne après un comptage en culture, de préférence par un <u>début d'après midi ensoleillé</u>, du nombre moyen d'adultes par inflorescence, conformément aux seuils indiqués ci-après. Le comptage sera réalisé sur 50 plants au hasard.



Dessins des stades de A. GRAVAUD, S.R.P.V.